

YEOSN

YPA-2100

DIGITAALNE

MÕJUR

Kasutusjuhend

CE

Versioon: 1.3
Lõbivaatamise kuupäev: 2023.12

Eess õna

Täname teid meie digitaalse refraktori ostmise ja kasutamise eest.

 Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Loodame sündamest, et see kasutusjuhend annab teile seadme kasutamiseks piisavalt teavet.

Meie eesmärk on pakkuda inimestele kvaliteetseid, täielikult funktsioneerivaid ja isikupärasemaid seadmeid. Reklaamimaterjalides ja pakendikastides sisalduv teave võib jõudluse paranemise tõttu ilma ette teatamata muutuda. Chongqing Yeasn Science - Technology Co., Ltd. jätab endale õiguse seadmeid ja materjale värskendada.

Kui teil on kasutamise ajal küsimusi, võtke ühendust meie teenindustelefonil: (86-023) 62797666. Aitame teid hea meelega.

Teie rahulolu, meie tänge!

Tootja teave

Nimi: CHONGQING YEASN SCIENCE - TECHNOLOGY CO., LTD.

Aadress: 5 DANLONG ROAD, NANAN PIIRKOND, CHONGQING, HIINA

Tel: 86-23 62797666

Sisu

1 Spetsifikatsioonid	1
1.1 Kasutusviisid	1
1.2 Mõõtepiirkond	1
1.3 Peremees	1
1.4 Võimsuse parameetrid	2
1.5 Kaal ja suurus	2
1.6 Põhimõte	3
1.7 Tüübisislt ja tähisest	3
2 Ohutusabinõud	6
3 Peamine struktuur	9
3.1 Host	9
3.2 Trükialus	12
4 Paigaldusmeetod	13
4.1 Osade loend	13
4.2 Paigaldusjuhised	14
5 Ennetav kontroll	17
5.1 Seadme kävitamine	18
5.2 Ülevaatus	18
5.3 Kontrollits ükkel: enne igapäevast kasutamist	18
6 Kasutusjuhised	18
6.1 Seadme kävitamine ja väljalülitamine	18
6.2 Kasutamisliides	19
6.3 Ettevalmistused enne kasutamist	34
6.4 Optomeetria standardprotseduur	35
6.5 Binokulaarse funktsionaalse testimise meetod	47
6.6 Ustomer Ise koostatud programm	63
6.7 Suhtlus	64
6.8 Eelseadistatud ADD	66
7 Veaotsing	66
8 Puhastus ja kaitse	67
8.1 Puhastage otsmiku alusplaat	67
8.2 Puhastage nina alusplaat	67
8.3 Puhastage testimisaken	67

8.4 Puhastage väärised osad	68
9 Hooldus ja hooldus	68
10 Keskkonnatingimused ja kasutusiga.....	70
10.1 Keskkonnatingimused normaalseks tööks.....	70
10.2 Transpordi ja ladustamise keskkonnatingimused	70
10.3 Kasutusaeg.....	70
11 Keskkonnakaitse	70
12 Tootja vastutus.....	71
13 Elektriline skeem	72
14 Elektromagnetiline ühilduvus.....	73

1 Spetsifikatsioonid

1.1 Kasutusviisid

Inimsilma murdumisseisundi kontrollimiseks.

Vastun ä dustused: pole.

Patsientide sihtgrupid: täiskasvanud, lapsed.

Sihtotstarbelised kasutajad: optometristid haigla oftalmoloogias ja optikakauplustes.

Seadme kasutajate ja / või muude isikute spetsiifiline kvalifikatsioon: omama optomeetria ja prillide kvalifikatsioonitunnistust.

1.2 Mõõtepiirkond

Mõõtepiirkond vastab tabeli 1 näetele.

Tabel 1 Digitaalse refraktori mõõtepiirkond

Üksus	Mõõtepiirkond
Sfääriline jäud	-29.00D ~ + 26.75D, sammu suurus: 0.12D, 0.25D, 0.5D, 1D, 2D, 3D
Silindriline väämsus	-8.75D ~ + 8.75D, sammu suurus: 0.25D, 0.5D, 1D
Silindriline telg	0 ~ 180°, sammu suurus: 1°, 5°, 15°
Prismaatiline jäud	0 ~ 20 △, sammu suurus: 0.1 △, 0.5 △, 1 △, 2 △, 3 △
Prisma alus	0 ~ 360°, sammu suurus: 1°, 5°. Prim-alust saab tähistada horisontaalselt või vertikaalselt.

1.3 Peremees

Toote mudel: YPA-2100

Tarkvaraversiooni number: V3

Tarkvara töökeskkond:

Riistvara konfiguratsioon: tahvelarvuti minimaalne konfiguratsioon (mäluseade: süsteemimälu vähemalt 4 GB, salvestusmaht mitte vähem kui 8 GB; ekraan: ekraani suurus vähemalt 8 tolli, ekraanipikslid mitte vähem kui 3 miljonit).

Tarkvarakeskkond: Androidi operatsioonisüsteem 7.0 ja uuemad versioonid, CPU / GPU: protsessori arhitektuur ARM-i arhitektuur.

Võrgutingimused: CS-arhitektuur, kohtvõrgu režiim, ribalaius 2.4 GHz, traadita WIFI-standard: 802.11 b / g / n.

1.3.1 Abilääts

- a. Automaatne ristisilinder: automaatne ristisilinder ± 0.25 , $\pm 0.50D$, eraldavad 1 läätsed, üks vasakul, teine paremal (telg on isep öörlev);
- b. Fikseeritud ristisilinder: fikseeritud ristisilinder $\pm 0.50D$, üks vasakul, teine paremal (telg on fikseeritud 90°)
- c. Auku plaat: ava läbimõõt 1mm, üks vasakul, üks paremal;
- d. roosiplaat: kasutatakse õpilase kauguse seadmisel, üks vasakul, teine paremal;
- e. Punane ja roheline optiline filter: üks on punane optiline filter (paremal) ja teine on rohelise optiline filter (vasakul);
- f. Inear polariseeritud optiline filter: 135° paremale ja 45° vasakule;
- g. Maddoxi varraste lääts: parem silm: punane, horisontaalselt, vasak silm: valge, vertikaalselt;
- h. Sfääär retinoskoopia jaoks: + 1.5D ja + 2.0D, üks vasakul, teine paremal;
- i. Lagunev prisma: parem silm: 6 \triangle BU, vasak silm: 10 \triangle BI

1.3.2 Reguleerimisvahemik

- 1) Õpilase kauguse reguleerimisvahemik: 48mm ~ 82mm
- 2) otsmiku alust saab pidevalt reguleerida; reguleerimisvahemik peaks ulatumma vähemalt 14 mm;
- 3) Lähis-nägemisoptomeetria kauguse reguleeritav ulatus (lähedase varda kaugus): 350mm ~ 700mm;
- 4) Sarvkesta tipumärgistus: 12mm, 13.75mm, 16mm, 18mm ja 20mm;
- 5) Horisontaalne reguleerimine: $\pm 2.5^\circ$.

1.4 Võimsuse parameetrid

Sisendpinge vahelduvvool 100 V ~ 240 V ($\pm 10\%$)

Sisendsagedus 50/60 Hz

Sisendvõimsus 1.4-0.7A

1.5 Kaal ja suurus

Kaaluge peremeest: umbes 3.8 kg

Trükkialus: umbes 0.8 kg

Suurus: 400 mm (L) \times 92 mm (L) \times 311 mm (K)

Trükkialus: 200mm (L) \times 200mm (W) \times 80mm (H)

* Disaini ja spetsifikatsioone võidakse tehniliste uuenduste tõttu muuta ilma ette teatamata.

1.6 Põhimõte

Rakendus on kasutaja sisendi kontroller ja monitor ning printimisbaas pakub WiFi-ühendust. WiFi-d kasutatakse hostikoha, tasase ja printimisbaasi vahelise sidekandjana andmete edastamiseks TCP-s.

- 1) Kasutaja saadab käsü rakenduse liidese toimingu kaudu ning hosti keskmise sild vältab käsuanal üüsi vastu ja jagab selle vasakule ja paremale peegliplaatide peegelplaatide positsioneerimiseks, et saavutada murdumisen tähtaaju automaatse reguleerimise ja valimise funktsioon eksamineeritavale sobivad läätsed.
- 2) Kasutaja saadab APP-liidese kaudu printimisjuhised ja printer alustab printimist pärast käsuresolutsiooni saamist.

1.7 Tüübislilt ja tähisid

Lõppkasutaja teavitamiseks kleebitakse seadmele nimeplaat ja tähisid.

Kui nimeplaat ei ole hästi kleebitud või kui tähemärgid on ebaselged ära tunda, pöörduge volitatud edasimüüjate poole.



Seadme rakendatav osa on tüüp B (digitaalse refraktori tagakülg)



Vaadake kasutusjuhendit / voldikut



Valmistamise kuupäev

G.W.

Brutokaal

DIM.

Mõõtmed



Tootja

	Euroopa vastavussertifikaat
	Meditsiiniseadmed
	Selle toote nõuetekohane utiliseerimine (elektri- ja elektroonikaseadmete jäämed)
	Toote seerianumber
	Viitenumber
	Unikaalne seadme identifikaator
	Mudeli Number
	Vaadake juhiseid muude üksikasjade kohta
	Euroopa volitatud esindaja
	Tootja riik
	Mitteioniseeriv kiirgus
	Pöörlev märk, + vahemaa suurendamiseks, - vahemaa vähendamiseks
	Pöörlev märk, mida paksem on joone laius, seda suurem on lukustusjäud
	Tagurpidi pöörlev
	DC 15 V sisend
	DC 15 V väljundvõimsus
	See näatab, et pakend sisaldab habras esemeid ja seda tuleks käsitseda ettevaatlikult
	Näatab, et saatmispakett peaks transportimise ajal olema vertikaalselt ülespoole
	Näatab, et saatepakett on vihma eest kaitstud
	Näatab, et transpordipaketti ei saa kätlemise ajal veeretada

	See näitab, et ühe ja sama saatmispakendi kihtide virnastamise maksimaalne arv on 5 kihti
	USB-liides
WLAN	WLAN-liides
LAN	LAN-liides
	Temperatuurivahemiku tuvastamine
	Niiskusevahemiku tuvastamine
	Atmosfäärirühuvahemiku identifitseerimine

Pakume nõudmisel kättesaadavaks elektriskeeme, komponentide loendeid, kirjeldusi, kalibreerimisjuhiseid vähem muud teavet, mis aitab hoolduspersonalil parandada ME seadmete neid osi, mille tootja on määaranud hoolduspersonalile poolt parandatavaks.

2 Ohutusabin õud



Lugege palun hoolikalt järgmisi küsimusi, mis vajavad tähelepanelikkust kehavigastuste, seadme kahjustuste või muude vältimalike ohtude korral:

- Kasutage seadet siseruumides ning hoidke seda puhta ja kuivana; ärge kasutage seda tuleohtlikus, plahvatusohtlikus, kõrge palaviku ja tolmuses keskkonnas.
- Ärge kasutage seadet vee lähedal; olge ka ettevaatlik ja ärge laske seadmele vedelikku tilkuda. Ärge asetage seadet niiskesse või tolmavasse kohta ega kohta, kus niiskus ja temperatuur muutuvad kiiresti.
- Enne selle kasutamist veenduge, et seadme host oleks stabiilselt ja usaldusväärsest installitud; seadme hosti kukkumine võib põhjustada kehavigastusi või seadme rikke.
- Kasutada tuleks seadme jaoks konfigureeritud spetsiaalset toiteadapterit: mudel GSM60A15 (seadme komponent), sisend 100V ~ 240V ~ 1.4-0.7A 50 / 60Hz, väljund 15V 4,0A.
- Veenduge, et sisendpinge vastab nominaalsisendpingele ja elektrijuhe on õigesti ühendatud ja hästi maandatud (seade tuleks asetada elektrikatkestuse suhtes aldisesse kohta).
- Ärge kasutage seadme pistiku pistikupessa sisestamiseks mitme kontaktiga pistikupesa ega pikendage toiteliini.
- Eriolukordades eemaldage elektriliin ja katkestage toiteliin; hoidke toitepistikut pistikupesast välja tömbamiseks, mitte toitejuhet tömmates.
- Ärge puudutage toiteliini märgade kätega. Kontrollige toiteliini ja ärge lubage toitejuhet tembeldada, raskete esemete abil suruda ega sõlmida.
- Elektriliini kahjustused võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Palun kontrollige seda regulaarselt.
- Enne iga patsiendi testimist puhastage kontakteeruv osa desinfitseerimiseks etanooliga.
- Katkestage toide ja pange tolmukate peale, kui seda ei kasutata.
- Ärge demonteerige ega puudutage seadme sisemisi osi, vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi või seadme rikke.
- Seade on läbinud elektromagnetilise ühilduvuse testi, Järgige seadme paigaldamisel ja kasutamisel allpool EMC-ga (elektromagnetilise ühilduvusega) seotud juhiseid:
 - Ärge kasutage seadet koos teiste elektroonikaseadmetega, et vältida elektromagnetilisi häireid.
 - Elektromagnetiliste häirete vältimiseks ärge kasutage seadet teiste elektriseadmete läheduses.

- Ärge kasutage toiteadapterit, mis pole seadmega konfigureeritud, vastasel juhul vääb see suurendada elektromagnetilist kiirgust, mis vääb hääretele vastu seista vähendada.

- See toode sisaldab traadita moodulit. Traadita ühenduse parameetrite spetsifikatsioonid on järgmised (edastamine ja vastuvõtmine):

-Võrgu tingimused: CS struktuur, kohtvõrgu režiim.

-Modulatsiooni tüüp: 802.11b CCK; 802.11g OFDM; 802.11n MCS.

-Kanali ribalaius: 20MHz.

-Soovitatavad tööparameetrid: töösagedus: 160MHz, töörežiim: 802.11b / g / n segarežiim.

- Nõuded traadita sideseadmetele

-LCD silmakaart, mille on tootnud Chongqing Yeasn Science - Technology Co., Ltd;

-Muud nõuded seadmetele: toetavad traadita võrgusidet, traadita edastuse standardprotokoll peab toetama vähemalt 802.11b / g ja traadita ülekandev õimsus ei tohi olla vähem kui 5dBm; see peab vastama mõlemale poolte sideprotokollile.

- Kasutaja juurdepääsu kontrollimehhhanism:

-Kasutaja tuvastamise meetod: pärast kasutaja tüübi valimist kontrollige seda parooli sisestamisega.

-Kasutaja tüüp ja õigused:

Demonstratsionikasutaja: WIFI-ühenduse funktsioonil puudub luba, pärast parooli sisestamist saab tutvustustoimingu teostada.

YPA kasutajad: omavad WIFI-ühenduse funktsiooni luba ja saavad pärast parooli sisestamist kommunikatsionitoiminguid teha.

Administraatori kasutaja: tal on YPA kasutaja õigused, siduvate juurdepääsuseadmete ja parameetrite juhtimise load.

-Parool: tehase vaikeseade on administraatori kasutaja, administraatori kasutaja algparool on yeasn8888. YPA kasutaja algparool on ypa2100 ja demo kasutaja algparool on yeasn6666.

- Seda toodet kasutatakse kohtvõrgus. Süsteemitarkvara täiendamiseks pole soovitatav ühenduda vähise võrguga.

- Teavitamine: kõikidest seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleb kasutajale ja / või patsiendile teatada tootja ja patsiendi asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.



Ettevaatust: Kasutajat hoiatatakse, et muudatused väärt muudatused, mida vastavuse eest vastutav isik pole otsetult heaks kiitnud, väärvad tihistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

See seade vastab FCC reeglite 15. osale. Kasutamine sõltub kahest järgmisest tingimusest: (1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab vastu võtma kõik vastuvõetud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut toimimist.

MÄRKUS. Seda seadet on testitud ja leitud, et see vastab B-klassi digitaalseadmete piirangutele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirid on loodud pakkuma mõõstlikku kaitset kahjulike häirete eest elamutes. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada raadiosides kahjulikke häireid. Kuid pole mingit garantiid, et teatud installatsioonis häireid ei esine.

Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mille saab kindlaks teha seadme väljalülitamise ja sisselülitamise kaudu, sovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmiste meetmete abil:

- Vastuvõtva antenni suuna muutmine või ümberpaigutamine.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahet.
- Ühendage seade vooluühenduse pistikupesaga, mis erineb vastuvõtja omast.
- Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio- / teletehnikuga.

FCC avaldus kiirituse kohta:

See seade vastab kontrollimatu keskkonna jaoks kehtestatud FCC kiirguspiirangutele. See seade peaks olema paigaldatud ja kasutatav radiaatori ja keha vahel vähemalt 20 cm kaugusel.

See saatja ei tohi paikneda ega töötada koos ühegi teise antenni ega saatjaga.


Lõppkasutaja peab järgima raadiosagedusega kokkupuute nõuetele vastavuse konkreetseid kasutusjuhendeid.

Kaasaskantav seade on loodud vastama raadiolainetega kokkupuutumise nõuetele, mille on kehtestanud föderaalne sidekomisjon (USA). Need nõuded seavad SAR-i piirmääraseks $1.6 \text{ W} / \text{kg}$ keskmiselt ühe grammi koe kohta. Suurim SAR-i väärtus, mille kohta on toote sertifitseerimise ajal teatatud, kui seda kasutatakse kehal korralikult.


3 Peamine struktuur

3.1 Host

3.1.1 Esik ülg (testija pool)



3.1.2 Tagak ülg (testitava pool)



1. Horisontaalne reguleerimisnupp

Reguleerige n ägemiskatse horisontaalset taset.

2. Esiosa alusplaadi indikaator

Veenduge, et testitava otsmik puutuks vastu alusplaati. Indikaator p õeb alati, kui otsmik ei puutu alusplaadiga kokku; indikaator kustub, kui otsmik puutub vastu alusplaati.

3. Esiosa alusplaadi nupp

Reguleerige testitava sarvkesta tipu kaugust

4. N ähise n ägemise indikaator

L ühikese katse ajal s üttib visuaalne graafik.

5. Kornea vaatlusaken

 Vaatluskaugus peaks olema 200 – 250 mm. Aken, kust testeri sarvesta tipu kaugust jälgida ja kinnitada.

6. Katseaken

Kerge ava testimiseks.

7. Läbinägemisvarda

Installige ja toetage visuaalset diagrammi.

8. Lächedal visuaalne diagramm

Läbinägemise testimiseks.

9. Vaimu tase

Kinnitage nägemiskatse horisontaalne asukoht. Pöörake horisontaalset reguleerimisnuppu, et õhumull jääks keskel vesiloodi tasemele.

10. Nina alusplaat

Testitava nina välti nägu vältavad nägemiskatse ajal kokku puutuda nina alusplaadiga. Enne iga nägemiskatse tegemist puhastage see osa.

11. Esiosa alusplaat

Testitava otsmik vältib nägemiskatse ajal kokku puutuda otsmiku alusplaadiga. Enne iga nägemiskatse tegemist puhastage see osa.

12. Kornea sihtimisaken


Näatab testitava sarvesta tipu joondusasendit.

13. Lähtestamise nupp


Seadistage põhiseade tehaseseadetele, vajutades lähtestusnuppu 5–10 sekundit.

3.2 Trükialus

3.2.1 Esiosa



3.2.2 tagasi



1. Toitel üliti

Lülitage toitel üliti sisse; toiteindikaator põdeb.

2. Prindikast

Paigaldage trükipaberid.

3. Lähtestamise nupp

Hoidke lähtestusnuppu 5–10 sekundit all ja printeri tehaseseadet taastatakse.

4. USB-port

Seda kasutatakse padja ühendamiseks ja laadimiseks (välja pandud 5V1A).

5. WLAN-port

Seda kasutatakse Interneti-suhtlemiseks. Sidekaabel on vähem kui 1 meeter.

6. LAN-port

Tootjad ja määratud turustajad saavad ruuterid enne müüki konfigureerida. Sideliini pikkus on alla 1 m.

7. R232 jadaport

Tootjate ja määratud turustajate poolt tarkvara uuendamiseks reserveeritud sidekaabli pikkus on alla 1 m.

8. Toide väljundliides

Ühendage hosti toitesisendiga.

9. Toite sisendliides

Ühendage toiteadapteri väljundliidesega.

Märge:

USB-port, W-LAN-pordi ja LAN-pordi pesa ala lauale 60601-1.60950-1 tüüp Varustatud.

USB-pordid võivad olla ka U-kettad.

4 Paigaldusmeetod

4.1 Osade loend

Digitaalne refraktor	1 Komplekt
Trükialus	1 tk
Nägemiskaardi lähedal	1 tk
Vision Rodi lähedal	2tk (1tk 40cm, 1tk 30cm)
Toiteadapter	1 tk
Tolmukate	1 tk
Õhupalli puhumine harjaga	1 tk
Paberitükkimine	2Rullid
Voolujuhe	1 tk
Alalisvoolu toitejuhe	1 tk
Kuuskantvõti (1.5 mm)	1 tk
Kuuskantvõtmega (2.0 mm)	1 tk
Kuuskantvõti (2.5 mm)	1 tk
Kuuskantvõtmega (3mm)	1 tk

Kruvi 4tk (2tk n ägemisvarraste jaoks)

Objektiivi k üürimisriie 1 tk

Magnetiline induktsioonplaaster (kasutatakse lameda plaadi kinnitamiseks prindialusele) 1 tk


Märkus: eemaldatavad osad: adapter, Lisaseade: n ägemiskaardi lähedal.

4.2 Paigaldusjuhised

4.2.1 Paigaldage seade liitlauale

Väike vääja 3 tk roostevabast terasest lamedaapeaga kruvi ($M6 \times 8$) ja vaadake seejärel liitlauade kasutusjuhendit, YPA-2100 DC Line'i läbimõõt on 11 mm


Valige enne installimist järgmine liittabel järgmiselt:



4.2.2 Paigaldage visuaalse diagrame lähedale

Sisestage visuaalse kaardi kaardialus lähin ägemisvardasse ja keerake nupp korralikult kinni.

Kaardialus saab vadal libiseda ja pöörata 360 °.




4.2.3 Paigaldage n ägemisvarda lähedale.

Sisestage n ägemisvarras n ägemiskatse peremehe paigaldusavasse ja keerake nupp.


Tähelepanu paigaldamise ajal: joondage flööd n ööpnõelas olevale n ägemisvardale ja hoidke

n ägemisvarda otsa n ägemistesti peremehe paigaldusava otsa l ähedral.



4.2.4 Horisontaalne reguleerimine p ärast paigaldamist

P öörake horisontaalset reguleerimisnuppu, kuni keskel olev vesitase õhumull.



Horisontaalne reguleerimisnupp

4.2.5 Tr ükipaberi paigaldamine


Palun vaadake jaotist "Tr ükipaberi vahetamine" (vt 9.1).

4.2.6 Installige rakendus APP


- 1) Spetsiaalse rakenduse allalaadimiseks v ãke iihendust edasim üüjaga
- 2) Installige APP-padi soovitus: Samsung v õi Huawei 8-tolline Android-padi. Androidi operatsioonisüsteem: versioon 7.0 ja uuem. CPU / GPU: protsessori arhitektuur ARM
 Kui kasutate m õnda muud padi, v õvad fondid ja pildid sobida.
- 3) Ühendage tahvelarvuti WIFI ruuteriga "SSID: yeasn_xxxxxx", parool: yeasn2002.
- 4) PAD-i traadita iihendus p õhiseadmega
 - a. Veenduge, et WIFI PAD-is oleks sisse l ülitatud, asukohap ãhine teenus on sisse l ülitatud ja selle installimisel on APP lubatud.
 - b. Logige administratoorina sisse PAD-is rakendusse APP. Puudutage ülemist parempoolset




, sisestage seadmete loend ja puudutage valikut "Lisa seade", valige YPA-2100 digitaalse refraktori ikoon.




c. Puudutage nuppu "j ärgmine samm" ja tehke lähtestamine vastavalt n äpun ädetele.



d. Valige toote YPA-2100 WIFI-v ūk, sisestage ühenduse loomiseks WIFI-parool. Seej ärel puudutage nuppu "j ärgmine samm". Nagu on näidatud alloleval pildil yeasn_000001. on ühendus yeasn_000001-ga lõpetatud.



- e. Valige ruuter, millega soovite ühenduse luua, vāi prindikasti WIFI-signaal ja sisestage paroolivājale parool. Sisestage IP-aadressi vājale vajalik IP-aadress ja sisestage vastav pordi number ning klōpsake nuppu "järgmine samm" (kui seadistate ühte seadet, kasutatakse vaikekonfiguratsiooni, klōpsake lihtsalt nuppu "järgmine samm") ja jätkake seadistamist kuni vārguni ühendus YPA põhiseadmega on lõpule jõudnud.



5 Ennetav kontroll

Seadet tuleb enne kasutamist ennetavalalt kontrollida.

5.1 Seadme kävitamine

- 1) Ühendage toitepistik pistikupessa.

Seadmega konfigureeritud toiteadapter on kolme kontaktiga pistik, valige sobiv pistikupesa

Märkus: kasutage seadmega konfigureeritud spetsiaalset toiteliini.

- 2) Vajutage prindialuse toitelülitit, toiteindikaator põdeb

5.2 Ülevaatus

- 1) Mõõtmisaken peab olema puhas.
- 2) Seade on horisontaalasendis.
- 3) Objektiivid ja tarvikud on fikseeritud tuvastusakna ees ning seade peaks olema joondatud ja tsentreeeritud.

5.3 Kontrollits ükkel: enne igapäevast kasutamist

6 Kasutusjuhised

6.1 Seadme kävitamine ja vältjalülitamine

6.1.1 Seadme kävitamine

- 1) Sisestage toitepistik pistikupessa.

Seadmega konfigureeritud toiteadapter on kolme kontaktiga pistik, valige sobiv toitepistik.

Märkus. Palun kasutage seadmega konfigureeritud spetsiaalset toiteliini.

- 2) Esmalt kävitage host: vajutage printimisaluse toitelülitit, toiteindikaator põdeb.

- 3) Pärast hosti initsialiseerimist kävitage liit silearvuti ja avage tööliides.

6.1.2 Seadme vältjalülitamine

- 1) Seadme vältjalülitamiseks vajutage prindialuse toitenuppu, toiteindikaator kustub.


- 2) Pange peremehele tolmukate.

6.1.3 Keskkonna valgustusnõuded igapäevase kasutamise ajal

Optomeetriaruumi valgustus peaks olema kergelt tume ja pehme ning eksaminandi silmi ergastama ei tohi lubada valgusvalgust; optomeetriaruumi valgustus vähb üldjuhul olla 40–60W piimjas hõõglamp, valgustugevus on reguleeritav ja optomeetriapea lülitatakse kasutamisel tavaliselt 1 kuni 2 taskulamp.

6.2 Kasutamisliides

6.2.1 Peamine liides



1. Tasuta režüm

Operaatorid valivad optomeetria tegemiseks vaatlusmärgid vastavalt nende eelistustele.

2. Menetlus

Kuva praegune protseduur.

3. Punane roheline taust / must-valge värvi ümberpööratud

Punase rohelise värvi tausta saab valida. Mustvalget värvi, mis on märgistusvärvide suhtes vastupidine, saab ka kiiresti reguleerida.

4. Kontrasti reguleerimine

Reguleerige nägemismärgide kontrastsust

5. Vaatemärkide kuvamisrežiim

See võib olla üksik, üks rida, üks rida, täsekraan ja ETDRS.

6. Juhuslik

Nägemisjälgid ilmuvad juhuslikult.

7. Vaatamisjärgede kuvamisala

Näidake optomeetria teostamisel valitud nägemisjärgi optomeetriliste vihjes õnadega allosas.

8. Ühenduse oleku tähis

Näidake vörigu ühenduse olekut LCD-ekraanitabelile YPB-2100.

9. Vaatlusväärtuspaber

Näidata nimesid, funktsioone ja märkide nägemise meetodeid.

10. Parameetrite seaded

Pärast selle koputamist sisestage parameetrite seadete liides.

11. Välju

Väljuge operatsioonisüsteemi süsteemist.

12. Vaatamisjärgede kerimine

Vaatamisjärgede keritav ühe ühiku, ühe rea, ühe rea ja täsekraani kuvamiseks saab üles ja alla nuppe vajutada.

13.+, -

Andmete suurenemist ja vähenemist saab teostada, vajutades nuppu S \ C \ A \ ADD \ BIBO \ DBDU.

14. Tööaeg

Kuvage algusest lõpuni kulutatud aeg.

15. Katse number

16. Optomeetrilise sammu pikkuse kiire muutus

Optomeetrilist sammu pikkust saab kiiresti muuta, vajutades S \ C \ A \ BIBO \ DBDU.

17. Vasakpoolsed abikettal äätsed

Klõpsake seda klahvi vasakpoolsete abil äätsedega seotud valikukasti kuvamiseks.

18. Mõõtmisrežiim

Kaugus: kaugusrežiim, Lähedal: lähirežiim.

Kaugusrežiimi ja lähirežiimi saab omavahel vahetada, vajutades nuppu "kaugusrežiim" või "lähirežiim".

19. Paremad abil äätsed

Klõpsake seda klahvi, et hüpata parempoolsete lisal äätsedega seotud valikukasti.

20. Kiire seadistamine

Kui S on asendis, ilmub ãhmane n ägemine otsetee.

Kui C on paigutatud, ilmub otsetee samav äärse sf äärilise läätse juurde.

Kui A on paigutatud, ilmub silindrilise läätse teljenurga otsetee.

Kui BIBO või BDBU on paigutatud, kuvatakse prisma kuvamise režiimi lülitit otsetee.

Kui ADD on paigutatud, ilmub otsetee valguse lähedale n ägemisele. Selle saab valida v äja v õisse.

21. Prismal läätse eemaldamine / seadistamine

Vajutades seda klahvikomplekti ja eemaldage testimisaknas prismal lääts.

22. Silindriline lääts - / +

Seda kasutatakse silindrilise läätse positiivseks ja negatiivseks vahetamiseks.

23. Rist silindriline lääts

Vajutades seda klahvikomplekti ja eemaldage testaknas ristrist silindriline lääts.

24. Vaatemärgid



Valige ja kuvage vaatlust ãhised, sealhulgas lähipunktide, värvipimeduse ja kontrastsustundlikkuse vaatemärgid.


25. Kiire testimine

Toetage divergentsuse testimist, konvergentsi testimist ja lähipunkti konvergentsi testimist (lähipunkti lähenemine, lähipunkti korrigeerimine, negatiivne suhteline korrigeerimine, positiivne suhteline kohandamine) ja muid funktsioone.

26. Vaatevärk 1

Valige ja kuvage vaatlust ãhised, sealhulgas n ägemiseni ätude märgid ja funktsionaalsed vaatlust ãhised.





27. R

Parema testimise aken, sisestage parema silma andmed ja valige domineerivaks silmaks parem silm.

28. L

Vasak testimisaken, sisestage vasaku silma andmed ja valige domineerivaks silmaks vasak silm.

29. S

Sf ääriline elektrisisendi aken

Parema silma sf äärilise jõu sisestamiseks vajutage sisendakent S kõrvale; vasaku silma sf äärilise jõu sisestamiseks vajutage sisendakent S kõrvale.

30. C

Silindrikujuiline sisendaken

Parema silma silindriline jõu sisestamiseks vajutage sisendakent C kõrvale R; vasaku silma silindriline jõu sisestamiseks vajutage sisendakent C kõrvale L.

31. A

Silindrilise telje sisestusaken

Parema silma silindriline telje sisestamiseks vajutage sisendakent R-le kõrvale; vasaku silma silindriline telje sisestamiseks vajutage sisendakent L-i kõrvale.

32. r

Prismaatiline elektrisisendi aken

Parema silma prismaatilise telje sisestamiseks vajutage sisendakent r kõrvale; vasaku silma prismaatilise telje sisestamiseks vajutage r sisendakent kõrvale L.

33.0

Prismabaasi sisendaken

Parema silma prisma aluse sisestamiseks vajutage sisestusakent kõrvale R; vasaku silma prisma aluse sisestamiseks vajutage sisestusakent L kõrvale.

34. LISA

Täändav toitesisendi aken

Parema silma lisavõimsuse sisestamiseks vajutage ADD sisestusakent kõrvale R; vasaku silma lisavõimsuse sisestamiseks vajutage ADD sisestusakent kõrvale L.

35. VA

VA sisendaken

Parema silma väämsuse sisestamiseks vajutage VA sisestusakent kõrvale R; vasaku silma väämsuse sisestamiseks vajutage VA sisestusakent L kõrvale.

SUBJ	2019/11/14			
	FAR		NEAR	
	R	L	R	L
S	0.00	0.00		
C	0.00	0.00		
A	0	0		
X	0.00	0.00		
Y	0.00	0.00		
Δ	0.00	0.00		
θ	0	0		
ADD	0.00	0.00		

36. Selge

Kustutage liideselt kõik praeguse patsiendi optomeetriaandmed (sealhulgas esiplaan);

37. Trükk

Ta saab printimiseks vajalikud andmed valida

See saab valida: UNA, LM, AR, SUBJ, FINAL, Funktsioon;

38. Libistage andmeriba vasakule ja paremale, et pärinda patsientide ajaloolisi optomeetriaandmeid.

Visuaalse funktsiooni liides: kuvab seadme visuaalse funktsiooni testi tulemuse.


The screenshot shows the 'Result' tab of a software interface. On the left, there are three vertical tabs: 'Vision' (selected), 'Function' (highlighted in blue), and 'Final'. At the top right are icons for a pen, a printer, and settings. The main area displays a table with the following data:

Function	2021/07/13	
	Measured value	Normal value
Worth 4		OK/NG
Stereo Check		
H.A		OK/NG
V.A		OK/NG
Dominant Eye		R/L
Far H.P		BO1~BI3
Far Div	Fuzzy	
	Crack	BI5~BI9
	Recovery	BI3~BI5
	Fuzzy	BO7~BO11

Retseptiliides: vastavalt proovimise tulemustele kohandab optometrist k äitsi ja sisestab lõplikud optikaandmed retseptiliidesesse.

The screenshot shows the 'Result' tab of a software interface. On the left, there are three vertical tabs: 'Vision' (selected), 'Function' (highlighted in blue), and 'Final' (highlighted in green). At the top right are icons for a pen, a printer, and settings. The main area displays a table with the following data:

Final	2021/07/13			
	FAR		NEAR	
	R	L	R	L
S	0.00	0.00	0.00	0.00
C	0.00	0.00	0.00	0.00
A	0	0	0	0
X	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	0.00	0.00	0.00	0.00
Δ	0.00	0.00	0.00	0.00
θ	0	0	0	0
ADD1	0.00	0.00		
ADD2				



39. Patsiendi vanuse sisestamine

Patsiendi vanuse sisestamiseks klõpsake seda nuppu ja ADD väärtus paigutatakse automaatselt.

40. VA reguleerimine

Vajutage UNA veergu ja klõpsake VA reguleerimisnuppu, et sisestada UNA palja silmaga väärtus.

AR-visiooni väärtuse sisestamiseks vajutage veergu AR ja klõpsake VA reguleerimisnuppu.

Vajutage veergu LM ja klõpsake VA reguleerimisklahvi, et sisestada LM-nägemise (prillidega nägemine) väärtus.


6.2.2 Abilise objektiivi seadistamine

1. Vajutage assistendi objektiivi liidese kuvamiseks klahvi "Assistant lens".
2. Vajutage liidesele vastavaid klahve. Valitud assistendil äts kutsutakse testimisaknasse ja naaseb automaatselt testimisi liidese juurde.

Hüpikakna liides pärast vasaku assistendi objektiivi koputamist



Hüpikakna liides pärast parema assistendi objektiivi koputamist



Põhifunktsioone kirjeldatakse järgmiselt.



Ava testimisaken



Põrandaplaat, varjugaluse katsetamise aken



Aukude plaat (ava läbimõõt 1mm)



Parem silm: punane optiline filter, vasak silm: roheline optiline filter



Parem silm: 135° polariseeritud optiline filter, vasak silm: 45° polariseeritud optiline filter



Parem silm: fikseeritud ristisilinder, vasak silm: fikseeritud ristisilinder



Parem silm: horisontaalne Maddox-varras, vasak silm: avatud testimisaken



Parem silm: avatud katseaken, vasak silm: vertikaalne Maddox-varras



Retinoskoopia objektiiv, 1.50D ja 2.0D valikuline



Binokulaarse tasakaalu prisma, prisma jõu muutmiseks vajutage



Horisontaalne heterofooria prisma, prisma jõu muutmiseks vajutage



Vertikaalne heterofooria prisma, prisma jõu muutmiseks vajutage



Parem silm: 6 Δ alt ülespoole ulatuv prisma



Vasak silm: 10 Δ alus-sissepoole suunatud prisma



Vasak silm: põhjast ülespoole ulatuv prisma, parem silm: põhjast sisepoole ulatuv prisma, prisma jõu muutmiseks vajutage

6.2.3 Õpilase kauguse sisestamine



1. Vajutades klahvi **Far | PD=64.0mm**, kutsutakse testimisaknasse PD reguleeriv 1 ääts.


Tehase vasev äärtus PD on 64,0.

2. Klõpsake muudetavat andmeraami ja sisestage õpilase kaugus.

Sisestage vastavalt vasaku silma, binokli PD ja parema silma PD.

PD suurendamiseks vajutage "+", PD vähendamiseks vajutage "-".

3. Puudutades mis tahes asukohta vâjaspool PD-sisestusliidest, väljuge PD-sisestusliidesest.



6.2.4 Süsteemi parameetrite seadistamine

1. Süsteemi parameetrite seadistamise liidese sisestamiseks vajutage
2. Parameetri seadistamise muutmiseks valige vajalik parameeter.
3. Pärast kõigi seadete lõpuleviimist vajutage nuppu ja minge tagasi ülemisele tasemele.

Parameetrite üksikasjalikke sätteid kirjeldatakse järgmiselt.

1. sammu pikkus

- S: 0.12D, 0.25D, 0.5D, 1D, 2D, 3D; Tehaseseade: 0.25D

Määräake sfäärilise väämsuse sammu pikkus ja valige 0.12D, 0.25D, 0.5D, 1D, 2D ja 3D.

- C: 0.25D, 0.5D, 1D; Tehaseseade: 0.25D

Määräake silindrilise väämsuse astmepikkus ja valige 0.25D, 0.5D ja 1D vahel.

- A: 1°, 5°, 15°; Tehaseseade: 5°

Määräake silindrilise väämsusega telje nurga sammupikkus ja valige 1°, 5° ja 15°.

- Δ : 0.1 Δ, 0.5 Δ, 1 Δ, 2 Δ, 3 Δ ; Tehaseseade: 0.5 Δ

Määräake prisma astme pikkus ja valige 0.1 Δ, 0.5 Δ, 1 Δ, 2 Δ ja 3 from.

- θ: 1°, 5°; Tehaseseade: 5°

Määräake prisma objektiivi basaalmurgu sammupikkus ja valige 1° ja 5°.

2. Objektiivi tüüp

- XC tüüp: ± 0.25D, ± 0.50D, eraldamine;

Tehaseseade: $\pm 0.25D$

Seadistage katseaknasse pandud silindriline ristlääts ja valige $\pm 0.25D$, $\pm 0.50D$ ja eraldava prisma lääts.

- XC + katte viil: sisse ja välja. Tehaseseade: väljas.

Valige, kas lubada viili blokeerimine ristuvate silindriliste läätssepindade 1 ja 2 vahetamisel.

Lülitage see sisse, lisage blokeerimisviil.

Lülitage see välja, keelake blokeerimisviil.

- S.E. Fix: ainult ristuva silindrilise läätsega, ainult silindrilise läätsega, sees, väljas; tehase vaikeseade: ainult ristuv silindriline lääts.

Ainult risti ristuv silindriline lääts: ainult siis, kui C suureneb iga $0.25 D$ võrra, väheneb s $0.12 D$ võrra. Ilma ristuva silindrilise läätsata ei muuda C reguleerimist.

Ainult silindriline lääts: ainult siis, kui C suureneb iga $0.25 D$ võrra, väheneb s $0.12 D$ võrra.

Ristsuunalise silindrilise läätsse reguleerimine C ei too kaasa S muutmist.

Sees: olenemata ristuva silindrilise läätsse vääris silindrilise läätsse muutused on samaväärsed.

Väljas: muudatused ei ole samaväärsed.

- binokulaarse tasakaalu häägune nägemine: automaatne, $0.25D$, $0.50D$, $0.75D$, välja lülitatud.

Tehaseseade: automaatne.

Helistage binokulaarse tasakaalu vaatlusmärgile ja lisage häägustatud nägemise summa vastavalt seadetele.

- Punase rohelise tasakaalu häägune nägemine: $0.25D$, $0.50D$, välja lülitatud. Tehaseseade: väljas.

Helistage punase rohelise nägemismärgiga ja lisage häägustatud nägemise summa vastavalt seadetele.

- CYL-i väljendusmeetod: +, -;

Tehaseseade: -

Määrase silindrilise läätsse väämsuse sisestusmeetod.

"-" määramisel sisestage ainult silindrilise läätsse negatiivne väämsus.

Selle määramisel sisestage "+" ainult positiivse silindrilise läätsse väämsus.

- prisma läätse väljendusmeetod: X / Y, r / θ ;

Tehaseseade: X / Y

Operaator saab valida ristkülikukujulised koordinaadid (X / Y) või polaarkoordinaadid (r / θ).

3. Lühimaa

- Lühimaa indikaator: sisse lülitatud, välja arvatum vörk, välja lülitatud. Tehaseseade: väljas.

Kui see on sisse lülitatud: ADD-režiimis ja lühikese vahemaa režiimis süttib indikaator automaatselt.

Välja arvatum ruudustik: lühikese vahemaa indikaator põleb automaatselt režiimi ADD ajal ja lühimaa režiim. Lühikese vahemaa testimiseks ristvõrgu vaatlusmärgi valimisel on lühikese vahemaa indikaator välja lülitatud.

Kui see on seatud olekusse "Väljas": lühikese vahemaa indikaator ei sütti automaatselt. Lülitage see sisse, vajutades lühikese vahemaa indikaatori nuppu.

- Lühima indikaatori heledus: madal, keskmne, kõrge. Tehaseseade: vahepealne.

- F → N link: SPH, SPH + ADD; tehase vaikeseade: SPH + ADD

Sfäärilise väärtsuse määramine kaugrežiimist lühirežiimile.

SPH: sfäärilist väärtsust kaugrežiimis kasutatakse lühirežiimis.

SPH + ADD: pikamaa režiimis lisatakse sfäärilisele väärtsusele täiendav võimsus.

- ADD hinnang: sisse, välja; tehase vaikeseade: sees

Määrase, kui lisate lühin ägelikkuse testi käigus patsiendi vanusele eelnevalt täiendavat väämsust.

- Töökaugus: 35cm ja 70cm, sammu pikkus: 5cm. tehase vaikeseade: 40cm

4. Trikkimine

- Kuupäeva printimise formaat: kuu-kuup õev-aasta, kuup õev-kuu-aasta, aasta-kuu-kuup õev. Tehase seade: kuu-kuup õev-aasta.

Määrase printimisandmete vorming.

- Pärast printimist kustutage andmed: sisse ja välja. Tehaseseade: väljas.

Valige, kas pärast printimist mõõdetud andmed kustutatakse.

- Printer: sisse ja välja. Tehaseseade: sees.

Välja lülitamisel: printimise vajutamisel saadetakse andmed vörku. Printer ei tööta.

- Prismaga läätsede printimine: sisse ja välja. Tehaseseade: väljas.

Sisselülitamisel lubage prismal ääse printimine

Kui lülitate selle välja, keelake prisma objektiivi printimine.

5. Nägemisjäged

Valige ja kuvage vaatlustähised, sealhulgas lähipunkti ja kauguspunkti vaatlustähised.

6. Suhtlemine

- AR-andmed: sisse ja välja. Tehaseseade: sees.

Seda kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas saada andmeid automaatselt arvuti refraktorilt. Sees: vältiste andmete automaatne vastuvõtmine.

- AR-i andmetöötlus: $C \leq 0.25D$, $C = 0$, $C \leq 0.50D$, $C = 0$, väljas.

Tehaseseade: $C \leq 0.25D$, $C = 0$

Kui AR silindrilise lääse väämsus ei ületa $0.25D$, lähtestage imporditud väärtus C.

Kui see on välja lälitatud, ärge lähtestage imporditud väärtust C.

- Data LM: sisse ja välja. Tehaseseade: sees.

Seda kasutatakse selleks, et otsustada, kas fookimeetrilt andmeid automaatselt vastu võtta. Sees: andmete automaatne vastuvõtmine.

- Prismaläätsede andmete vastuvõtmine LM-ilt: sisse ja välja. Tehaseseade: väljas.

Fookimeetrilt andmete importimisel määrase, kas sisestada prisma objektiivi väämsuse andmed automaatselt.

7. Süsteem

- Objektiivi lähtestamine: kiire, lähtestamine. Tehaseaded: kiire.

Kiire: tagastage objektiiv nulli ja saatke tagasipöörduna lääse signaal nulli.

Lähtesta: lähtestage põhiseade ja saatke lähtestussignaal põhiseadmesse.

- "Clean" nappun äide: sisse ja välja. Tehaseaded: väljas.

Kui see on sisse lälitatud, vajutage nuppu "puhas" ja ilmub hüpikaken koos nappun ädetega "Palun kontrollige, kas andmed puhastada. Jah või ei".

Parameetri "Sees" määramisega saab operaator kaitsta andmeid kustutamise eest õnnituse tõttu nupu "puhas" vajutamisel.

- Vaatamismärkide link: sisse ja välja. Tehaseseade: sees.

Optomeetrisel testimisel vältime helistamist abiläätsele või režiimile, mis tuleneb vastavast vaatemärgist.

Kui seade on "sees", säilitavad pärast vaatemärgi S, C, A, X, Y praegust olekut ja assistendi ketta seisund ei muutu.

- Heli: välja ja sisse. Tehaseaded: sees.

Väljas: pole vibratsiooni ega heli nappun äteid.

Sees: funktsiooni realiseerimine ainult + - all

- Tööaeg: sisse ja välja. Tehaseseade: sees.

Valige, kas kuvada testimise aeg.

Sissel ülitamisel kuvatakse aeg testide algusest lõpuni.

- Turvalisus: muutke parooli, unustage parool
- Kasutaja: kasutaja lülitri ja tehaseseadete taastamine
- Halli andmed: riistvara kontroll. Müügijärgse hoolduse assistent.
- Aadress: sisestage optilise kaupluse aadress

8. Umbes

- Teave

Süsteemi teabe kuvamine (sh tarkvara versioon ja tootmisteave)

6.3 Ettevalmistused enne kasutamist

1) Lülitage toitel ülti sisse, seade lähtestatakse automaatselt.

2) Veenduge, et seade oleks tasandatud.

Kui seadet pole tasandatud, pöörake horisontaalset reguleerimisnuppu, et õhumull jäiks keskel vesiloodi tasemele.

3) Käivitage kombineeritud tahvelarvuti ja avage tööliides.



4) Patsiendi PD sisestamiseks vajutage **Far | PD=64.0mm**, helistage testimisknasse PD reguleerivale lääsele.


5) Hoidke patsiendi otsmik alusplaadil, indikaator on välja lülitatud.

6) Testija saab testitava aknaid jälgida testitava silmi, veendumaks, et tema silmad asuvad testimisknna keskel.

7) Reguleerige sarvkesta tipu kaugust (VD).

Testija saab testitava sarvkesta tipu kauguse kinnitada läbi sarvkesta vaatlusakna, millest tester peaks olema 200–250 mm kaugusel. Pöörake otsmiku alusplaadi nuppu, reguleerige testitava sarvkesta tipp vajalikule asendile.

Sarvkesta tipp on tähistatud allpool:




8) Puudutades mis tahes asukohta väljaspool PD-sisestusliidest, väljuge PD-sisestusliidest.

6.4 Optomeetria standardprotseduur


Standardsete optomeetriliste protseduuride k ävitamiseks vajutage nuppu "  ".

1. AR (arvuti refraktori) m õõteandmete sisestamiseks vajutage  Input AR data :




2. Subjektiivse korrigeerimise alustamiseks vajutage nuppu  R:Fog vision.

Parema silma scieropia. H õlmutage vasak silm, muutke parema silma silindriline v õimsus v äärtusele 0. Pange 0.5 nägemismärki ja suurendage seejärel jätk-järgult positiivset sfäärist v õimsust, kuni 0.5 vaatlusmärk h ägustub.



3. Astigmaatilise telje testimiseks astigmatismikettaga vajutage nuppu .



(1) Helistage astigmatismi ketta vaatlust ähisele. Küsige patsiendilt:

- Kas kõigi ridade definitsioonid näevad välja ühesugused?
- Milline joon näeb eriti selgelt välja?

Kui vastused on järgmised:

- Kõigi ridade definitsioonid näevad välja ühesugused.

Astigmatismi pole.

- Üks rida näeb eriti selgelt välja.


Korruutades värksema joonise (1 ~ 6), mis vastab eriti selgelt joonele 30° , saab negatiivse silindri astigmaatilise telje. Näiteks: joon 3-9 on eriti selge, astigmaatiline telg on $3 \times 30^\circ = 90^\circ$.


(2) Sisestage saadud telje andmed



4. Astigmatilise jõu testimiseks astigmatismikettaga vajutage nuppu

Värke sammuna -0.25D silindrit, reguleerige silindrilist väämsust järk-järgult, kuni sirgjoonte määratlused astigmatismiketta kõikides suundades on samad.





5. Vajutage ja helistage 0.8 vaatemärgile, vältke sfäärilise jätkjärguliseks reguleerimiseks sammuna -0.25D kera, kuni patsient näeb nägemismärki selgelt.




6. Parema silma sfäärilise jätkjärguliseks punase ja rohelise vaatemärgiga (esmakordne



punase ja rohelise katse) vajutage nuppu .

Kutsuge sfääiline lääts vastavalt parameetrite sätele. Helistage punaste ja roheliste märkidega.




1) Küsige patsiendilt: tähed nägemismärgi punasel ja rohelisel küljel, kumb külg näeb välja selgemini?

Kui punasel küljel olev täht tundub selgem: vajutage sfäärilise jõu suurendamiseks -0.25D;


Kui rohelises küljes olev täht tundub selgem: vajutage "+", et vähendada sfäärist vähemust -0.25D;

2) Korrake ülaltoodud samme, kuni punasel küljel olevate tähtede määratlus näeb välja sama mis rohelistel tähtedel.

Tähelepanu: kui punase ja rohelise külje tähtede määratlusi ei saa järgipidevalt muuta, muutke punases küljes olev täht selgemaks.



7. Vajutage klahvi **R:Cross cylinder measuring axis**, et ristisilinder testiks täpselt parema silma astigmaatilist telge.




1) Helistage täpilise vaatluse märgile ja $\pm 0.25D$ ristisilindrile.

2) Ristisilindri tagakülg 1 ja 2. küsige patsiendilt: kumb külg on selgem?

Kui külg 1 on selgem: suurendage telge;


Kui külg 2 on selgem: vähendage telge.




3) Korake ülaltoodud samme, kuni k ülgdede 1 ja 2 definitsioonid n äevad v äja ühesugused.




4) Kl õpsake nuppu , liikuge v äärtusele 0.5XC.




5) Kl õpsake uuesti klahvi, lülitage automaatrežiimile (pilu prisma).





8. Vajutage klahvi **R:Cross cylinder astigmatism measurement**, et ristisilinder parema silma astigmaatilist jõudu täpselt testida.




1) Ristisilindri tagak ülg 1 ja 2. k üsige patsiendilt: kumb k ülg on selgem?

Kui k ülg 1 on selgem: suurendage astigmaatilist jõudu;


Kui k ülg 2 on selgem: vähendage astigmaatilist jõudu.

2) Korrake ülaltoodud samme, kuni 1. ja 2. k ülje definitsioonid näävad vääja ühesugused.

9. Parema silma sfäärilise jõu korrigeerimiseks punase ja rohelise vaatemärgiga (punase ja rohelise testi teine kord) vajutage



R:Secondary red and green detection.



1) Parameetrite säete järgi helistage sfääril ääsesse. Helistage punaste ja roheliste vaatlust ähistega.

2) Küsige patsiendilt: tähed nägemismärgi punasel ja rohelisel küljel, kumb kulg tundub selgem?


Kui punasel küljel olev täht tundub selgem: vajutage sfäärilise jõu suurendamiseks -0.25D;

Kui rohelises küljes olev täht tundub selgem: vajutage "+", et vähendada sfäärilist võimsust -0.25D;

3) Korrale ülaltoodud samme, kuni tähtede määratlus punasel küljel nääb valla sama mis rohelises küljes olevate tähtede määratlus.

Tähelepanu: kui punase ja rohelise külje tähtede määratlusi ei saa jätepidevalt muuta, muutke punases küljes olev täht selgemaks.

10. Sfäärilise jõu täpseks reguleerimiseks parema silma parima nägemise saamiseks vajutage nuppu




Helistage 1.0 vaatlusmärgile. Reguleerige sfäärilist jõudu ja paluge patsiendil silmad silma peal hoida. Küsige patsiendilt, millal nägemismärk selgem valla nääb.

Võtke vähkseim sfääriline võimsus, kui 1.0 vaatemärgi nähtakse selgelt parema silmaka parima nägemisenä.


Siiani on SUBJ-i test parema silma jaoks läppenud.

11 ~ 19. Testige vasaku silma parimat n ägemist vastavalt ülaltoodud sammule 2 ~ 10.



Siiani on vasaku silma SUBJ test läbi.

20. Binokulaarse tasakaalu testi (FINAL test) alustamiseks vajutage



- 1) Avage R ja L testimisaknad. Helistage binokulaarse tasakaalu vaatlusmärgiga ja 3 △ parema silma jaoks 3 △ allapoole ja vasaku silma 3 3 prismaga prisma.
- 2) Paluge patientidel hoida kaks silma n ägemismärgil ja v õrelda ülemise ja alumise n ägemisj äje m ääratlusi.

Kui ülemine n ägemismäär on alumise vaatemärgist eristatavam: vajutage parema silma sfäärilise

jõu vähendamiseks -0.25D;


Kui alumine vaatamismärk erineb ülemisest märgist: vasaku silma sfäärilise jõu vähendamiseks -0.25D vajutage "+"

3) Korake ülaltoodud samme, kuni kahe vaatemärgi definitsioonid näävad välja ühesugused.


21. Binokulaarse parima nägemise korrigeerimine



Vähendage sünkroonselt kahe silma sfäärilist võimsust -1.00D värre, eemaldage binokulaarse testimise aknas prisma, helistage 1.0 vaatemärgile; suurendage sünkroonselt kahe silma sfäärilist jõudu -0.25D värre, kuni 1.0 silma vaatemärgi näävad selgelt kaks silma.




22. 4-punktise testi alustamiseks vajutage




1) Helistage punane optiline filter R-testimisaknas ja roheline optiline filter L-testimisaknas ning väärt 4 punkti vaatamismärki.

2) Veenduge, milliseid punkte patsient saab selgelt näha.

3) Sisestage väärt 4 punkti testimise tulemus.




23. stereopsise testimise alustamiseks vajutage nuppu



1) Helistage punane optiline filter R-testimisaknas ja roheline optiline filter L-testimisaknas ning stereovaatemärki.

2) Veenduge, kas patsient näeb nelja sirgjoont stereoga selgelt.

3) Sisestage stereoskoopilise parallaksi testimise tulemus.



24. Lisakraadi testimiseks vajutage nuppu


1) Laske lühikese vaate varras alla ja asetage visuaalne kaart vajalikule töökaugusele (tavaliselt 400 mm).

2) Valige lühikese vahemaa visuaalsel kaardil ristuv maatriksi vaatlusmärki.


3) Küsige patsiendilt: kas horisontaaljoon või vertikaalne joon, mis on selgemini eristatav? Või näevad horisontaaljoon ja vertikaalne joon välja ühesugused?

Kui horisontaaljoon ja vertikaalne joon näevad välja ühesugused: pole vaja teha nägemiskatse ja muuta täändavat astet.

Kui horisontaaljoon erineb vertikaalsest joonest: suurendage kahte silma + 0.25D täiendava kraadi värri sünkroonselt, kuni horisontaaljoon näeb välja sama erinev kui vertikaalne joon.



25. Lähin ägemise testi tegemiseks vajutage nuppu .



- 1) Eemaldage $\pm 0.50\text{D}$ fikseeritud ristuv silinder.
- 2) Visiooni testimiseks valige lühimaa vahekaart.
- 3) Pange patsient nägemismärki selgelt nägema, et saavutada ideaalne nägemisväärtus.

6.5 Binokulaarse funktsionaalse testimise meetod

6.5.1 ADD ristmaatriksitest (presbioopia)

Katse eesmärk: sf äärilise jõu testimine.

Katse nõgemismärk: ADDcrossi maatriksvaatluse märk

Abil ääts: binokkel $\pm 0.50\text{D}$ fikseeritud ristsuunasilinder

1. Binokulaarse kaugnõgemise test on lõppenud, lisage testimisaknasse kaugema nõgemise aste.
 2. Lisage binokkel $\pm 0.50\text{D}$ fikseeritud ristuv silinder.
 3. Laske lühikese vaateväljaga varras alla ja asetage visuaalne kaart vajalikule töökaugusele (tavaliselt 400 mm).
 4. Valige lühikese vahemaa visuaalsel kaardil ADDcrossi maatriksi vaatlusmärk.
 5. Küsige patsiendilt: horisontaalne joon või vertikaalne joon, mis on selgemini eristatav? Või nõavad horisontaaljoon ja vertikaalne joon välja ühesugused?
- Kui horisontaaljoon ja vertikaalne joon nõavad välja ühesugused: pole vaja teha nõgemiskatse lähedal ja kanda presbioopiaprille.
- Kui horisontaaljoon erineb vertikaalset joonest: suurendage kahte silma $+ 0.25\text{D}$ täändava kraadi võrra sünkroonselt, kuni horisontaaljoon nõeb välja sama erinev kui vertikaalne joon.
6. Eemaldage $\pm 0.50\text{D}$ fikseeritud ristuv silinder.
 7. Valige lühinõgelik visuaalne diagramm nõgemise testimiseks ja reguleerige kera veidi, et patsient nõeks nõgemismärki ideaalse nõgemisväärtuse saavutamiseks.

6.5.2 Ristkatse (heterofooria)

Katse eesmärk: heterofooria testimiseks

Testi vaatluse märk: Ristvaatluse märk

Abil ääts: binokli pöörlev esik ülg

Parema silma punane optiline filter, vasaku silma roheline optiline filter (punase ja rohelise ristuvaatluse märk)

Polariseeritud optiline filter

1. Kõne ristuva vaatluse märgis.

2. Küsige patsiendilt nägemismärki, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Vaatemärgi kuju	Diagoos	Parandus
	Heterofooriat pole	Joondage silma asend, korrigeerimist pole vaja.
	Esofooria	Suurendage BO prismaatilist jõudu, kuni see muutub ristiksi
	Eksofooria	Suurendage BI prismaatilist jõudu, kuni see muutub ristiksi
	Vasaku silma hiperfooria	Suurendage vasaku silma BU prismaatilist jõudu ja parema silma BD prismaatilist jõudu, kuni see muutub ristiksi
	Parema silma hiperfooria	Suurendage parema silma BU prismaatilist jõudu ja vasaku silma BD prismaatilist jõudu, kuni see muutub ristiksi
	Esofooria + parema silma hiperfooria	Parandage horisontaalset heterofooriat esofooria meetodil ja korrigeerige vertikaalset heterofooriat vastavalt parema silma heperphiale, kuni see muutub ristiksi.
	Esofooria + vasaku silma hiperfooria	Parandage horisontaalset heterofooriat vastavalt esofooria meetodile ja korrigeerige vertikaalset heterofooriat vastavalt vasaku silma heperphiale, kuni see muutub ristiksi.
	Eksofooria + parema silma hiperfooria	Parandage horisontaalset heterofooriat vastavalt eksofooria meetodile ja korrigeerige vertikaalset heterofooriat vastavalt parema silma heperphiale, kuni see muutub ristiksi.
	Eksofooria + vasaku silma hiperfooria	Parandage horisontaalset heterofooriat vastavalt eksofooria meetodile ja korrigeerige vertikaalset heterofooriat vastavalt parema silma heperphiale, kuni see muutub ristiksi.

Märkus: prismajõu lisamisel lisage kahe silma prismaatilise jõu asemel ainult ühe silma prismajõud.

6.5.3 Ristfikseeritud nägemiskatse (heterofooria)

Katse eesmärk: testida heterofooriat

Katse nägemismärk: ristfikseeritud vaatluse märk

Abil ääts: binokli pöörlev esikülg

Parema silma punane optiline filter, vasaku silma roheline optiline filter (punase ja rohelise ristfikseerimise nägemismärk)

Polariseeritud optiline filter

1. Kõne ristfikseerimise vaatlusmärgis.

2. Küsige patsiendilt nägemismärki, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Vaatemärgi kuju	Diagnoos	Parandus
	Heterofooriat pole	Joondage silma asend, korrigeerimist pole vaja.
	Esofooria	Suurendage BO prismaatilist jõudu, kuni see muutub ristikks
	Eksofooria	Suurendage BI prismaatilist jõudu, kuni see muutub ristikks
	Vasaku silma hüperfooria	Suurendage parema silma BU prismaatilist jõudu ja vasaku silma BD prismaatilist jõudu, kuni see muutub ristikks
	Parema silma hüperfooria	Suurendage vasaku silma BU prismaatilist jõudu ja parema silma BD prismaatilist jõudu, kuni see muutub ristikks
	Esofooria + parema silma hüperfooria	Parandage horisontaalset heterofooriat esofooria meetodil ja korrigeerige vertikaalset heterofooriat vastavalt parema silma heperphiale, kuni see muutub ristikks.
	Esofooria + vasaku silma hüperfooria	Parandage horisontaalset heterofooriat vastavalt esofooria meetodile ja korrigeerige vertikaalset heterofooriat vastavalt vasaku silma heperphiale, kuni see muutub ristikks.
	Eksofooria + parema silma hüperfooria	Parandage horisontaalset heterofooriat vastavalt eksofooria meetodile ja korrigeerige vertikaalset heterofooriat vastavalt parema silma heperphiale, kuni see muutub ristikks.
	Eksofooria + vasaku silma hüperfooria	Parandage horisontaalset heterofooriat vastavalt eksofooria meetodile ja korrigeerige vertikaalset heterofooriat vastavalt parema silma heperphiale, kuni see muutub ristikks.

Märkus: prismajõu lisamisel lisage kahe silma prismaatilise jõu asemel ainult ühe silma prismajõud.

6.5.4 Rists õrmuse test (heterofooria)

Katse eesmärk: testida heterofooriat

Katse nägemismärk: ristriõnga vaatlusmärk

Abilääts: binokli pöörlev esikülg

Parema silma punane optiline filter, vasaku silma roheline optiline filter (punase ja rohelise ristristi nägemismärk)

Polariseeritud optiline filter

1. Kõne ristmõõdul.

2. Küsige patsiendilt nägemismärki, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Vaatemärgi kuju	Diagnoos	Parandus
	Heterofooriat pole	Joondage silma asend, korrigeerimist pole vaja.
	Esofooria	Suurendage BO prismaatilist jõudu, kuni rist läheb ringi keskele.
	Eksofooria	Suurendage BI prismaatilist jõudu, kuni rist läheb ringi keskele.
	Vasaku silma hüpervoria	Suurendage parema silma BU prismaatilist jõudu ja vasaku silma BD prismaatilist jõudu, kuni rist läheb ringi keskele.
	Parema silma hüpervoria	Suurendage BU prismaatilist jõudu vasakus silmas ja BD prismaatilist jõudu paremas silmas, kuni rist läheb ringi keskele.

Märkus: prismajäät lisamisel lisage kahe silma prismaatilise jäätu asemel ainult ühe silma prismajäät.

6.5.5 Horisontaalse kakkusattumuse test (horisontaalne kujutise ebavõrdsus ja horisontaalne heterofooria)

Testi eesmärk: horisontaalse kujutise ebavõrdsuse ja horisontaalse heterofooria testimine

Katse nägemismärk: horisontaalse kakkusattumusega vaatluse märk

Abil ääts: binokli pöörlev esikülg

Parema silma punane optiline filter, vasaku silma roheline optiline filter (punase ja rohelise horisontaalse kokkulangevuse vaatluse märk)

Polariseeritud optiline filter


1. Kõne horisontaalse kokkulangevuse vaatemärgiga.
2. Küsige patsiendilt nägemismärki, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Horisontaalne kujutise ebavõrdsus

Kui ülemise ja alumise kaadri suurused on samavärsed, ei esine horisontaalset kujutise ebavõrdsust; kui ülemise ja alumise kaadri suurused on ebavõrdsed, on horisontaalne kujutise ebavõrdsus.

Nagu on näidatud paremal joonisel: umbes 3.5% kujutise ebavõrdsust.

Vaatevälja sirgjooneline laius moodustab 3.5% pildi ebavõrdsusest.



Horisontaalne heterofooria

Vaatemärgi kuju	Diagnoos	Parandus
	Heterofooriat pole	Joondage silma asend, korrigeerimist pole vaja.
	Esofooria	Suurendage BO prismaatilist väimsust, kuni ülemine raam joondub alumise kaadri suunas.
	Eksofooria	Suurendage BI prismaatilist väimsust, kuni ülemine raam joondub alumise kaadri külge.

Märkus: prismajõu lisamisel lisage kahe silma prismaatilise jõu asemel ainult ühe silma prismajõud.

6.5.6 Vertikaalse kokkusattumuse test (vertikaalne kujutise ebavõrdsus ja vertikaalne heterofooria)

Testi eesmärk: pildi vertikaalse ebavõrdsuse ja vertikaalse heterofooria testimine

Katse nägemismärk: vertikaalse kokkusattumusega vaatluse märk

Abil ääts: binokli pöörlev esikülg


Parema silma punane optiline filter, vasaku silma roheline optiline filter (punase ja rohelise vertikaalse kokkulangevuse vaatluse märk)

Polariseeritud optiline filter

1. Kõne vertikaalse kokkulangevuse vaatemärgis.
2. Küsige patsiendilt nägemismärki, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Vertikaalne kujutise ebavõrdsus

Kui ülemise ja alumise kaadri suurused on samavärsed, ei esine vertikaalset kujutise ebavõrdsust; kui ülemise ja alumise kaadri suurused ei ole samavärsed, on vertikaalne piltide ebavõrdsus.



Nagu on näidatud paremal joonisel: umbes 3.5% kujutise ebavõrdsust.

Vaatevälja sirgjooneline laius moodustab 3.5% pildi ebavõrdsusest.

Vertikaalne heterofooria

Vaatemärgi kuju	Diagnoos	Parandus
	Heterofooriat pole	Joondage silma asend, korrigeerimist pole vaja.
	Parema silma hüpervoria	Suurendage BU prismaatilist jõudu vasakus silmas ja BD prismaatilist jõudu paremas silmas, kuni vasak raam joondub parema kaadri külge.
	Vasaku silma hüpervoria	Suurendage parema silma BU prismaatilist väämsust ja vasaku silma BD prismaatilist jõudu, kuni vasak raam joondub parema kaadri külge.

Märkus: prismajõu lisamisel lisage kahe silma prismaatilise jõu asemel ainult ühe silma prismajõud.

6.5.7 Maddoxi horisontaalse varda test (horisontaalne heterforia)

Katse eesmärk: horisontaalse heterofooria testimiseks

Testi vaatluse märk: Maddoxi varda vaatluse märk

Abil ääts: parema silma horisontaalne Maddox-varras, vasaku silma pöörlev prisma

1. Helistage Maddoxi varda vaatlusmärgile.

2. Küsige patsiendilt nügemismärki, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Vaatemärgi kuju	Diagnoos	Parandus
	Heterofooriat pole	Joondage silma asend, korrigeerimist pole vaja.
	Esofooria	Suurendage vasaku silma BO prismaatilist jõudu, kuni valge punkt langeb kokku sirgjoonega.
	Eksofooria	Suurendage vasaku silma BI prismaatilist jõudu, kuni valge punkt langeb kokku sirgjoonega.

Märkus: prismajõu lisamisel lisage kahe silma prismaatilise jõu asemel ainult ühe silma prismajõud.

6.5.8 Maddoxi horisontaalse varda test (horisontaalne heterforia)

Katse eesmärk: horisontaalse heterofooria testimiseks

Testi vaatluse märk: Maddoxi varda vaatluse märk

Abil ääts: parema silma horisontaalne Maddox-varras, vasaku silma pöörlev prisma

1. Helistage Maddoxi varda vaatlusmärgile.

2. Küsige patsiendilt nügemismärki, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Vaatemärgi kuju	Diagnoos	Parandus
	Heterofooriat pole	Joondage silma asend, korrigeerimist pole vaja.
	Vasaku silma hüpäfooria	Suurendage parema silma BU prismaatilist jõudu ja parema silma BD prismaatilist jõudu, kuni valge punkt langeb sirgjoonega kokku.
	Parema silma hüpäfooria	Suurendage parema silma BU prismaatilist jõudu ja vasaku silma BD prismaatilist jõudu, kuni valge punkt langeb kokku sirgjoonega.

Märkus: prismajõu lisamisel lisage kahe silma prismaatilise jõu asemel ainult ühe silma prismajõud.

6.5.9 Kellakatse (p öörlev heterofooria)

Katse eesmärk: p öörleva heterofooria testimine

Testi vaatluse märk: kella vaatluse märk

Abil ääts: binokli p öörlev esik ülg

Parema silma punane optiline filter, vasaku silma roheline optiline filter (punase ja rohelise kella vaatemärk)

Polariseeritud optiline filter

1. Helistage kella vaatlusmärgile.

2. Küsige patsiendilt nügemismärki, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Vaatemärgi kuju	Diagnoos	Parandus
	P öörlevat heterofooriat pole	Joondage silma asend, korrigeerimist pole vaja.
	Idiopaatiline p öörlev heterofooria	Funktionsaalne p öörlev heterofooria, seda ei saa klaasidega parandada
	Optiline p öörlev heterofooria	Selle põhjuseks vab olla inimsilmade kaldus astigmatism või kaldus prillisilinder. Tehke silindrilise kaenlaaluse ja võimsuse sobiv reguleerimine.

6.5.10 Väärt 4 punkti test


Testi eesmärk: binokulaarse sulandumise, supressiooni ja domineeriva silma testimine.

Testi vaatamismärk: 4 punkti vaatamisväärsus

Abil väärsus: parema silma punane optiline filter, vasaku silma roheline optiline filter

1. Helistage 4 punkti vaatamisväärsuses.

2. Küsige patsiendilt nõgemismärki, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Punkti number	Vaatemärki kuju	Kirjeldus	Diagoos
4		Punased ruudud ja ümmargused täpid, rohelised ristid	Kahel silmal on termotuumas ünteesi funktsioon Parem silm on domineeriv silm
4		Punased ruudud, rohelised ristid ja ümmargused täpid	Kahel silmal on termotuumas ünteesi funktsioon Vasak silm on domineeriv silm
3		Rohelised ruudud ja ümmargused täpid	Parema silma pärssimine
2		Punased ruudud ja ümmargused täpid	Vasaku silma pärssimine
5		Korraga nähtakse viit punkti	Diploopia
5	Värelus vaheldumisi	Kaks punast ja kolm rohelist punkti vilguvad vaheldumisi	Vahelduv mahasurumine

3. Sisestage testimise tulemused.

6.5.11 Stereopsis

Testi eesmärk: stereopsise testimine

Testi vaatluse märk: stereo vaatluse märk


Abilääts: parema silma punane optiline filter, vasaku silma roheline optiline filter (punase ja rohelise stereomärgistuse märk)

Polariseeritud optiline filter

1. Kõne stereovaatemärgis.

2. Küsige patsiendilt nägemismärgi, mida ta näeb, ja testige tema vastuste järgi.

Märk normaalsetes silmades katse ajal: joonised 12. 3. 6. 9 ja keskne ümmargune punkt asuvad samal tasapinnal ning väljapoole ulatuvald neli lühikest joont; vahemaad lühikese joone kõrvale joonistest 12. 3. 6 ja 9 silmani on ilmselt lühinenud ja lühike joon 9 on lähim.




Kõigi joonte stereoskoopilised parallaksid on järgmised:

Stereoskoopiline parallaks lühikese joone kõrvale joonisel 12 ja keskmises ümmarguses punktis on $10'$;

Stereoskoopiline parallaks lühikese joone kõrvale joonisel 3 on $1'$;

Stereoskoopiline parallaks lühikese joone kõrvale joonisel 6 on $2'$;

Stereoskoopiline parallaks lühikese joone kõrvale joonisel 9 on $4'$.



3. Sisestage testimise tulemused.

6.5.12 Divergentsitest

Testi eesmärk: testida silmade koguduse väämekust

Testi vaatluse märk: visuaalse diagrammi veeru vaatluse märgid


Abil ääts: binokulaarne pöörlev prisma



1. Prismarežiimis vajutab nuppu



2. Divergentsi testi sisestamiseks vajutage



3. Helistage vaatlust ähistele ja kuvage veeru vaatlust ähisid.

4. Suurendage kahe silma BI prismaatistik jõudu, kuni nägemismärk muutub hämaraks. Vajutage varjatud ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage ebaselge punkti prismaatiline jõud.

5. Suurendage kahe silma BI prismaatistik jõudu, kuni vaatemärk jaguneb kaheks. Vajutage jagamise ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage jagamispunkti prismaatiline jõud.

6. Suurendage kahe silma BI prismaatistik jõudu, kuni nägemismärk taastub ühena. Vajutage taastamise ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage taastepunkti prisma.

6.5.13 koguduse test

Testi eesmärk: testida silmade koguduse väämekust

Testi vaatluse määr: visuaalse diagrameerimise veeru vaatluse märgid


Abil ääts: binokulaarne pöörlev prisma



1. Prismarežiimis vajutab nuppu



2. Koguduse testi sisenemiseks vajutage



3. Helistage vaatlust ähistele ja kuvage veeru vaatlust ähisid.

4. Suurendage kahe silma BO prismaatilist jõudu, kuni nägemismäär muutub hämaraks. Vajutage varjatud ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage ebaselge punkti prismaatiline jõud.

5. Suurendage kahe silma BO prismaatilist jõudu, kuni vaatemäär jaguneb kaheks. Vajutage jagamise ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage jagamispunkti prismaatiline jõud.

6. Suurendage kahe silma BO prismaatilist jõudu, kuni nägemismäär taastub ühenä. Vajutage taastamise ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage taastepunkti prisma.

6.5.14 Lähipunkti koguduse (NPC) test

Katse ajal pole vaja visioontesti. Kui patsient kannab prille, ärge vältke neid ära.

Katse eesmärk: testida jaotuspunkti

Testi nägemismärk: ristfikseeritud vaatluse märk välti ots, mis vältib kergesti põhjustada diploopia.



1. Vajutage

NPC

2. NPCtesti sisestamiseks vajutage

NPC

1cm

This test does not need an optometric head, and gradually close the fixed-point sight mark or pen tip to the patient's eyes. When the image is decomposed, the distance between the sight mark or pen tip and the eye is tested, and the distance value is input to PAD.

3. Asetage otsik patsiendi paremasse esiosa ja laske patsiendil silma vaadata.

4. Liigutage niba jätk-järgult, et läheneda patsiendi silmadele: kui patsient näeb, et sääri muutub kaheks ühest, lõpetage sääreliigutus.

5. Mõõtke kaugus patsi otsast ninajuureni.

6. Sisestage sisendraami kaugus (cm), meetri nurk ja prismaatiline väämsus arvutatakse automaatselt.

6.5.15 Lähipunkti korrigeerimise (NPA) test

Katse eesmärk: testida lähipunkti reguleerimist

Testi vaatluse märk: lühikese vahemaa visuaalse kaardi tähtede tähis.


Kinnitus enne testi: määräke SPH + ADD väärtuseks "SPH kauge nägemine → nägemise lähedal".



1. Vajutage nuppu

NPA

2. NPA-testi sisenemiseks vajutage nuppu.



3. Asetage visuaalne kaart 40 cm kaugusele, veenduge, et patsient näeks parima nägemisega tähtede nägemise märki selgelt.
4. Liigutage visuaalset kaarti järk-järgult, et läheneda patsiendi silmadele: kui nägemismärk muutub hämaraks, lõpetage visuaalse kaardi liigutamine.
5. Mõõtke kaugus visuaalsest kaardist patsiendi ninajuureni.
6. Sisestage sisendraami kaugus (cm), lähipunkti reguleerimise väärtus arvutatakse automaatselt.

6.5.16 Negatiiv-suhtelise reguleerimise (NRA) test


Katse eesmärk: negatiivse-suhtelise reguleerimise testimine, kui kaks silma koonduvad kindlaksm ääratud töökaugusele

Testi vaatlust õhis: veeru vaatemärgid lühikese vahemaa visuaalsel kaardil

Kinnitus enne testi: määrate SPH + ADD väärtuseks "SPH kauge nägemine → nägemise läheal".

1. Vajutage

2. NRA-testi sisenemiseks vajutage nuppu



3. Asetage visuaalne kaart 40 cm kaugusele, veenduge, et patsient näeks veeru vaatluse märke selgelt.
4. Sfäärilise jõu jätkjärguliseks reguleerimiseks vajutage klahve "+" ja "-", kuni vaatemäär muutub uduseks. Vajutage varjatud ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage ebaselge punkti sfääriline jõud.
5. Sfäärilise jõu jätkjärguliseks reguleerimiseks vajutage klahve "+" ja "-", kuni vaatlust õhis uuesti eristub. Vajutage taastamise ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage taastepunkti sfääriline jõud.

6.5.17 Positiivse suhtelise korrigeerimise (PRA) test


Testi eesmärk: testida positiivse-suhtelise reguleerimist, kui kaks silma koonduvad kindlaksm äratud töökaugusele

Testi vaatamismärk: rea vaatlusmärgid lühikese vahemaa visuaalsel kaardil

Kinnitus enne testi: määrake SPH + ADD väärtuseks "SPH kauge nägemine → nägemise läheal".

1. Vajutage nuppu 

2. PRA testi sisestamiseks vajutage 



3. Asetage visuaalne kaart 40 cm kaugusele, veenduge, et patsient näeks rea nägemisjälg selgelt.
4. Sfäärilise jõu jätkjärguliseks reguleerimiseks vajutage klahve "+" ja "-", kuni vaatemärk muutub uduseks. Vajutage varjatud ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage ebaselge punkti sfääriline jaud.
5. Sfäärilise jõu jätkjärguliseks reguleerimiseks vajutage klahve "+" ja "-", kuni vaatlustähis uesti eristub. Vajutage taastamise ikooni ja see on esile tõstetud, seejärel salvestage taastepunkti sfääriline jaud.

6.6 Ustomer Ise koostatud programm

Sellel seadmel on tehase vaikeseadetena standardsed optomeetrilised fikseeritud programmid.


Kliendi enda koostatud optomeetrilisi programme on 6.

6.6.1 Eneseprogrammeerimine

- Vajutage testimisliidese vasakul küljel olevat nuppu ja sisestage optomeetriliste programmide liides, kus saab valida 6 muudetavat programmikomplekti (A, B, C, D, E, F).



- Valige "gear" ja sisestage kliendi iseprogrammeerimise liides.



- Nuppude tutvustus



Nupu kustutamine: praeguse sammu kustutamine



nupp Lisa: lisamissamm



Nupu redigeerimine: praeguse sammu muutmine

- Pärast programmeerimist vajutage ise koostatud programmi automaatseks salvestamiseks nuppu



, vältuge ise koostatud programmi liidesest ja naaske põhi liidesesse.


6.6.2 Programm töötab

1. Vajutage testimisliideses nuppu .
2. Klõpsake soovitud programmi. Näiteks valige programm A.
3. Ise koostatud programm hakkab töötama.


6.7 Suhtlus

6.7.1 Side Lensmeter CCQ-800-ga


- 1) CCQ-800 ühendamiseks prindikasti R232 porti kasutage spetsiaalset sidekaablit.
- 2) Klõpsake nuppu LM




- 3) Klõpsake hüpikaknas  hüpikakna sisestamiseks




4) Objektiivi andmete testimiseks ja kuup ãeva edastamiseks YPA-2100 kasutage objektiivimõõturit CCQ-800



5) Valige "000006".



6) Andmete importimise lõpetamiseks klõpsake nuppu .



6.8 Eelseadistatud ADD

Eeltoodud täiendava ADD astme ja patsiendi vanuse vahelise seose tabel (kehtib ainult selle toote kohta)

Vanus	Eelseadistatud ADD kraad (D)
Vanimas 45	0.75
50-aastaselt	1.25
55-aastaselt	1.50
60 vanimas	1.75
65-aastaselt	2.00
Vanemad kui 65-aastased	2.25
N/A	Määramata ADD-kraad

7 Veaotsing


Seadme probleemide korral kontrollige juhiste saamiseks seadet vastavalt alltoodud tabelile. Kui hädä pole lahendatud, võtke ühendust Chongqing Yeasn Science - Technology Co., Ltd. hooldusosakonna või volitatud edasimüüjaga.

Häda	Põhjused	Lahendused
Seade ei käitu	Toiteliin ei ole pistikupesaga õigesti ühendatud	Ühendage elektriliin õigesti
Printer ei välju paberist	Trükipaberid on otsas	Vahetage trükipaberid välja
Printer ei prindi tulemusi	Trükipaberid on paigaldatud vastupidises suunas.	Reguleerige paberite printimise suund

8 Puhastus ja kaitse



Tähelepanu: puhastamise ajal eemaldage toide vooluv õrgust. Ärge kasutage seadme puhastamiseks s öövitavaid detergente, et mitte kahjustada seadme pinda.



8.1 Puhastage otsmiku alusplaat

Enne iga optilist testi puhastage otsmiku alusplaat.

1) Võtke otsaesine alusplaat

Kallutage otsmiku alusplaati paremal joonisel näidatud viisil: lohistage kindlas suunas ja võtke alusplaat maha.

2) Puhastage otsmiku alusplaat

Pühkige otsmiku alusplaat puhta ja pehme lapiga. Peitmatute plekkide saamiseks kastke plekkide eemaldamiseks puhas pehme riie pehmesse pesuvahendisse ja seejärel pühkige see kuiva pehme lapiga.

3) Taastage otsmiku alusplaat algasendisse

Sisestage see seadmesse kindlas suunas

8.2 Puhastage nina alusplaat

Enne iga optilist testi puhastage nina alusplaat.

1) Võtke nätesti peremehelt nina alusplaat.

Nina alusplaat on magneeterasega fikseeritud näägemiskatse peremehel, nii et seda saab hõlpsasti maha võtta.

2) Puhastage nina alusplaat.

Pühkige nina alusplaat puhta ja pehme lapiga. Peitmatute plekkide saamiseks kastke plekkide eemaldamiseks puhas pehme riie pehmesse pesuvahendisse ja seejärel pühkige see kuiva pehme lapiga.

3) Taastage nina alusplaat algasendisse

8.3 Puhastage testimisaken

Kui testimisaknal on mustust, õdiplekki, sõrmejälje või tolmu, võib see mõjutada testimise täpsust.

1) Tolmu jaoks: puhuge see õhupalliga harjaga puhuma.

2) Mustuse, õdiplekki ja sõrmejälje korral pühkige see puhta ja pehme lapiga.



Tähelepanu: Ärge pühkige testimisakent jääga riide vääri paberiga; muidu võib see kriimustada aknaklaasi.



Tähelepanu: puhastage akna akna puhastamisel õrnalt. Vastasel juhul võib see testimisakna klaasi kriimustada.

8.4 Puhastage väised osad

Kui väised osad, näiteks ümbris vääri paneel, määrduvad, pühkige neid palun puhta ja pehme lapiga. Peitmatute plekkide saamiseks kastke plekkide eemaldamiseks puhas pehme riie pehmesse pesuvahendisse ja seejärel pühkige see kuiva pehme lapiga.

9 Hooldus ja hooldus

9.1 Asendage trükipaberid

Kui trükipaberi kõrvale ilmub punane joon, lõpetage printeri kasutamine ja asendage trükipaber.




Märkus. Selle toote printer kasutab termoprintpaberit, mille spetsifikatsiooni laius on 57 mm.

Kaitset ja hooldust teostavad seadme ohutu kasutamise tagamiseks professionaalsed seadmete haldamise töötajad.

Asendamisetapid on järgmised:

- 1) Printeri kaane avamiseks vajutage prindikasti nuppu.



- 2) Võtke vasak paber välja ja pange uus trükipaber sisse.

Tähelepanu: pöörake tähelepanu paberirulli suunale. Kui paberirull on paigaldatud vastupidiselt, ei prindi printer mingeid andmeid.


Paberis suuna printimine



3) Pange trükipaber läbi paberi văjapääsu ja sulgege prindikaan.

Tähelepanu: pöörake tähelepanu paberirulli suunale. Ärge printige, kui trükipaberit pole, või tõmmake printimispaberit vaevata, vastasel juhul vääb see printeri kasutusiga lühendada.

Paberist văjumine



Vajutage prindikaanele ja veenduge, et "Prindikasti văti" oleks hüpikseisundis, vastasel juhul ei saa see printida.

9.2 Remonditavaid ja vahetatavaid osi, nagu printimisalus ja toiteadapter jne, saab ettevõttele kasutada ainult kasutada; muud volitamata osad võivad seadme minimaalset ohutust vähendada.


9.3 Seadme kaitse on toiteadapteris; kui see on kahjustatud, asendage see ettevõttele taritud toiteadapteriga, mille tüüp on T2A 250V.

9.4 Ärge tõrke korral seadet omavoliliselt lahti võtke ega parandage, võtke ühendust kohaliku edasimüüja või tootjaga.


9.5 Ettevõttele on võtnud endale kohustuse pakkuda kasutajatele vajalikke vooluringi skeeme, detailide nimekirja ja muid vajalikke materjale.

10 Keskkonnatingimused ja kasutusiga

10.1 Keskkonnatingimused normaalseks tööks



10.2 Transpordi ja ladustamise keskkonnatingimused



10.3 Kasutusaeg

Seadme kasutusiga on 8 aastat pärast esmakordset kasutamist nõuetekohase hoolduse ja hooldusega.

11 Keskkonnakaitse



TEAVE KASUTAJALE

Kasutage akusid ja muid jäätmelisi keskkonna kaitstmiseks ringlusse või nõuetekohaselt utiliseerige. Sellel tootel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) valikulise sortimise sümbol. See tähendab, et see toode tuleb viia kohalikesse kogumispunktidesse või tagastada jaemüüjale, kui ostate uue toote, suhtega üks ühele vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL, et seda saaks minimeerimiseks ringlusse võtta või lahti võtta. selle mõju keskkonnale.

Väga vääkeseid elektroonikaromusid (ükskõik millise välismõõtme üle 25 cm) saab lõppkasutajatele tarnida jaemüüjatele tasuta ja ilma kohustuseta ostma samaväärset täiupi elektri- ja elektroonikaseadmeid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohalike või piirkondlike omavalitsustega. Elektroonikatooted, mis ei kuulu valikulise sortimise protsessi, on potentsiaalselt ohtlikud keskkonnale ja inimestele tervisele ohtlike ainete olemasolu tõttu. Toote ebaseadusliku

utiliseerimise eest karistatakse vastavalt hetkel kehtivale seadusandlusele trahvi.

12 Tootja vastutus


Ettevõte vastutab ohutuse, töökindluse ja tulemuslikkuse eest järgmistel juhtudel:

Montaaži, lisamist, ümberehitusi, ümberehitusi ja remonditöid teostab ettevõte selleks volitatud töötajad;

Ruumis asuvad elektriseadmed vastavad asjakohastele nõuetele ja

Seadet kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile.

13 Elektriline skeem



Lisateabe ja teenuste või küsimuste saamiseks pöörduge volitatud edasimüüja või tootja poole.
Aitame teid hea meelega.

14 Elektromagnetiline ühilduvus

Juhised ja tootja deklaratsioon - elektromagnetiline kiirgus

See seade on ette nähtud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient väärtustab seadmete kasutaja peaks kinnitama, et seadet kasutatakse sellises keskkonnas.

Heitmete test	Vastavus	Elektromagnetiline keskkond - juhendamine
RF kiirgus GB 4824 (CISPR 11)	1. rühm	Seade kasutab raadiosageduslikku energiat ainult sisemisteks funktsionideks. Seetõttu on selle raadiosagedusemissioon väga madal ega põhjusta tõenäoliselt hääreid läheduses asuvatel elektroonikaseadmetel.
RF kiirgus GB 4824 (CISPR 11)	B klass	
Harmoonilised heitkogused GB 17625,1	A-klass	Seade sobib kasutamiseks kõikides ettevõttes, sealhulgas kodumajapidamistes ja kodumajapidamistes kasutatavat hoonet varustava üldkasutatava madalpingevõrguga otse ühendatud ettevõttes.
Pinge kõikumised / väärelus GB 17625,2 (IEC 61000-3-3)	Vastab	

<p>Juhised ja tootja deklaratsioon - elektromagnetiline immuunsus</p> <p>See seade on ette nähtud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient väärtustatud seadmete kasutaja peaks kinnitama, et seadet kasutatakse sellises keskkonnas.</p>			
Immuunsuse test	IEC60601 Testi tase	Vastavuse tase	Elektromagnetiline keskkond - juhendamine
Elektrostaatiline heide (ESD) GB/T 17626.2 (IEC61000-4-2)	± 8 kV kontakt ± 15 kV õhk	± 8 kV kontakt ± 15 kV õhk	Põrand peaks olema puit, betoon või keraamiline plaat. Kui põrandad on kaetud sünteetilise materjaliga, peaks suhteline õhuniiskus olema vähemalt 30%.
Elektriline kiire mõöduv / purske GB / T 17626.4 (IEC61000-4-4)	± 2kV toiteliinide jaoks ± 1 kV sisend- / väljundliinide jaoks	± 2kV toiteliinide jaoks ± 1 kV sisend- / väljundliinide jaoks	Toiteallika kvaliteet peaks olema tavalise äri- või haiglakeskkonna kvaliteet.
Tõusu GB / T 17626.5 (IEC61000-4-5)	± 1 kV liin liinile ± 2 kV liin maapinnale ± 1 kV liin liinile ± 2 kV pandi õigus maa suhtes	± 1 kV liin liinile ± 2 kV liin maapinnale	Toiteallika kvaliteet peaks olema tavalise äri- või haiglakeskkonna kvaliteet.
Toiteallika sisendliinide pingelangused, lühikesed katkestused ja pingemuutused GB/T 17626.11 (IEC61000-4-11)	<5% Ut (> 95% dip Ut) 0.5 ts ükli jooksul 40% Ut (60% dip Ut) 5 ts ükli jooksul 70% Ut (30% dip Ut) 25 ts ükli jooksul <5% Ut (> 95% dip Ut) 5 sekundiks	<5% Ut (> 95% dip Ut) 0.5 ts ükli jooksul 40% Ut (60% dip Ut) 5 ts ükli jooksul 70% Ut (30% dip Ut) 25 ts ükli jooksul <5% Ut (> 95% dip Ut) 5 sekundiks	Toiteallika kvaliteet peaks olema tavalise äri- või haiglakeskkonna kvaliteet. Kui seadme kasutaja vajab elektrivõrgu katkestuste ajal jäkuvat tööd, on soovitatav, et seade oleks toiteallikaks katkematu toiteallikast.
Magnetvälja toitesagedus (50 / 60Hz) GB / T 17626.8 (IEC 61000-4-8)	3 A/m	3 A/m	Toitesageduse magnetväljad peaksid olema tasemel, mis on iseloomulik tütülpilisele asukohale tavalises kaubandus- või haiglakeskkonnas.

Märkus: Ut on vahelduvvoolu toitepinge enne testitaseme rakendamist.

Juhised ja tootja deklaratsioon - elektromagnetiline immuunsus

See seade on ette nähtud kasutamiseks allpool määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient väärtustatud seadmete kasutaja peaks kinnitama, et seadet kasutatakse sellises keskkonnas.

Immuunsuse test	IEC60601 Testi tase	Vastavuse tase	Elektromagnetiline keskkond - juhendamine
Dirigeeritud RF GB / T 17626.6 (IEC61000-4-6) Kiirgus RF GB / T 17626.3 (IEC61000-4-3)	3 V (efektiivväärtus) 150kHz - 80MHz 3 V/m 80 MHz - 2.5 GHz	3 V 3 V (tegelik väärtus) 3 V/m	<p>Kaasaskantavaid ja mobiilseid raadiosideleadmeid ei tohiks kasutada seadme ühegi osa, sealhulgas kaablite lähemal kui soovitatud eralduskaugus, mis arvutatakse saatja sageduse väärandi järgi.</p> <p>Soovitatav eralduskaugus</p> <p>$d = 1.2 \sqrt{150 \text{ kHz}} - 80 \text{ MHz}$</p> <p>$d = 1.2 \sqrt{80 - 800 \text{ MHz}}$</p> <p>$d = 2.3 \sqrt{800 - 2.5 \text{ GHz}}$</p> <p>Kus:</p> <p>P on saatja maksimaalne väljundvõimsus vattides (W) vastavalt saatja tootjale;</p> <p>D on soovitatav eralduskaugus meetrites (m).</p> <p>Fikseeritud raadiosaatjate väljatugevus, mis on kindlaks määratud elektromagnetilise saidi uuringuga, peaks olema vähksem kui vastavuse tase igas sagedusalasb.</p> <p>Järgmise sümboliga tähistatud seadmete läheduses võib esineda hääreid.</p> 

Märkus 1: 80MHz ja 800MHz puhul kehtib kõrgem sagedusala.

Märkus 2: Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levikut mõjutavad neeldumis- ja peegeldumisstruktuurid, objektid ja inimesed.

aFikseeritud saatjate, näiteks raadio (mobiilsidevõrgu / juhtmeta) telefonide ja maismaaseadmete raadiojaamide, amatööraadio, AM- ja FM-raadioülekannete ning teleülekannete tugijaamu ei saa teoreetiliselt täpselt ennustada. Fikseeritud raadiosaatjate tekkitatud elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleks kaaluda elektromagnetilise asukoha uuringut. Kui seadme kasutuskohas mõõdetud registreeritud tugevus ületab üldtoodud raadiosageduse vastavuse taset, tuleks seadme tavapärase töö kontrollimiseks jälgida. Ebanormaalse jõudluse korral võivad olla vajalikud lisameetmed, näiteks seadme ümbersuunamine või ümberpaigutamine.

bSagedusvahemikus 150 KHz kuni 80 MHz peaks väljatugevus olema vähksem kui 10 V / m.

Soovitatavad eralduskaugused kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosideseadmete ja seadme vahel
 Need seadmed on mõeldud kasutamiseks keskkonnas, kus kiirgatud raadiosagedushäufige kontrollitakse.
 Seadme klient või kasutaja saab aidata vältida elektromagnetilisi häufige, hoides kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosideseadmete (saatjate) ja seadme vahel minimaalset kaugust, nagu allpool soovitatud, vastavalt sidevahendi maksimaalsele väljundivõimsusele.

Saatja maksimaalne nimivõimsus W	Eralduskaugus vastavalt saatja sagedusele / m		
	150kHz - 80MHz d = 1.2	80–800 MHz d = 1.2	800 MHz - 2.5 GHz d = 2.3
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

Saatjate puhul, mille nimiväljundivõimsus on eespool loetlemata, saab soovitatud eralduskauguse d meetrites (m) määräta saatja sageduse värandi abil, kus P on saatja maksimaalne väljundivõimsus vattides (W) vastavalt saatja tootjale.

Märkus 1: 80 MHz ja 800 MHz puhul kehtib kõrgema sagedusala eralduskaugus.

Märkus 2: Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levikut mõjutab neeldumine ja peegeldus struktuuridest, objektidest ja inimestest.